

IGNÍFUGA

BS 5852 - Parte 1



Source 1 (Fuente 1) - La prueba del fósforo (cerilla): Se aplica una pequeña llama de gas butano (que simula un fósforo encendido) directamente sobre la tela durante 20 segundos. Para aprobar, cualquier llama que se genere debe apagarse sola en menos de 2 minutos una vez que se retira el fuego.